

【案例引入】

2023年10月20日，云南文山某金属矿山某工区采一队施工的采场迎头岩石风化，松散破碎。杨某某(班组长)和队长等接班后，按上班要求清理浮荒、浮石，继续管好顶帮。作业中右侧顶帮突然冒落1t左右的风化花岗岩，分别打中当班人员头部和颈部，造成杨某某(班组长)和李某某(组员)不幸身亡。经过矿山事故调查组认定，事故原因主要为：(1)此迎头在风化花岗岩与矿体接触带，班组没有按“凡掘进到矿体位置必须缩小断面，减少暴露面积”的安全管理规定认真执行；(2)接班清理迎头后有麻痹思想，没有形成班中、班后认真检查的自我防范意识和习惯。

思考：

1. 作为班组长，应如何制定冒顶片帮事故安全预防措施？
2. 现场安全检查应注意哪些事项？
3. 事故发生后，应如何进行事故救援和处理？