

- 概念：用焊接方法把金属材料连接起来的接头叫焊接接头。
- 接头形式：
- 对接接头：

✓ 对接接头有 I 形坡口、V形坡口、X形坡口、U形坡口、单边U形坡口、双面U形坡口等形式。

● T形接头：

✓ T形接头坡口有I形坡口、单边V形、K形以及双U形坡口等四种形式。

- 角接头:

✓ 角接头有I形坡口、单边V形坡口、V形坡口及K形坡口等四种形式。

- 搭接接头：

✓ 搭接接头有I形坡口、圆孔内塞焊及长孔内角焊三种形式。

- 卷边接头：