

➤ 焊接坡口主要有 I 形坡口、卷边坡口、V形坡口、X形坡口、单边V形坡口、双单边V形坡口、Y形坡口、U形坡口、单边U形坡口、双面U形坡口、双U形坡口、J形坡口等形式。



- ✓ 单面CO₂气体保护焊（t：8mm~20mm）坡口角度为： $(50 \pm 5)^{\circ}$ 。
- ✓ 双面CO₂气体保护焊（t：8mm~20mm）坡口角度为： $(45 \pm 5)^{\circ}$ 。
- ✓ 单面埋弧焊（t：12mm~20mm）坡口角度为： $(60 \pm 5)^{\circ}$ 。
- ✓ 双面埋弧焊（t：16mm~30mm）坡口角度为： $(60 \pm 5)^{\circ}$ 。

- 1、I 形坡口：

- 2、卷边坡口：



● 3、单边V形坡口：

● 4、V形坡口：



● 5、带钝边单边V形坡口：

● 6、双单边V形坡口：



● 7、带钝边双单边V形坡口：

● 8、Y形坡口：



● 9、带钝边（双）U形坡口：

● 10、带钝边（双）J形坡口：