


一、选择题

- 1、图样中的尺寸应以()为单位
A、cm B、m C、mm D、dm
- 2、以下属于缩小比例的是()。
A、2:1 B、1:2 C、1:1
- 3、图纸幅面代号为 A3 的幅面尺寸 B×L 为()。
A: 841×1189 B: 297×420 C: 594×841 D: 210×297
- 4、标注圆的直径尺寸时,()一般应通过圆心,尺寸箭头指到圆弧上。
A.尺寸线 B.尺寸界线 C.尺寸数字 D. 尺寸箭头
- 5、标注角度时,尺寸数字一律()
A 水平书写 B 竖直书写 C 任意书写
- 6、不可见轮廓线采用()来绘制。
A . 粗实线 B . 虚线 C.细实性
- 7、下列比例当中表示放大比例的是()
A . 1:1 B . 2:1 C.1:2
- 8、在标注球的直径时应在尺寸数字前加()
A . R B . Φ C.S Φ
- 9、下列尺寸正确标注的图形是()

A B C D
- 10、标题栏一般位于图纸的()
A . 右下角 B . 左下角 C.右上角

二、判断题

- 1、国家制图标准规定,图纸大小可以随意确定。()
- 2、比例是指图样与实物相应要素的线性尺寸之比。()
- 3、绘制机械图样时,尽量采用 1:1 的比例。()
- 4、使用圆规画图时,应尽量使钢针和铅笔芯垂直于纸面。()
- 5、丁字尺与三角板随意配合,便可画出 65°的倾斜线。()
- 6、国家制图标准规定,可见的轮廓线用虚线绘制。()
- 7、国家制图标准规定,各种图线的粗细相同。()
- 8、制图标准规定,图样中标注的尺寸数值为工件的最后完成尺寸。()
- 9、在尺寸标注中,凡是圆弧必须加注符号 R。()
- 10、在较小的图形上绘制细点画线有困难时,可用细实线代替。()