

## 零件上常见孔的尺寸标注

结构类型	简化注法示例	说 明
螺 孔		表示三个公称直径为 6，螺紋中径、顶径公差带为 6H 的螺孔  ↓ 是指螺孔的深度
螺 孔		需要注出钻孔深度时，应明确标注孔深尺寸
光 孔		表示 4 个直径为 5，孔深为 10 的光孔
光 孔		表示 4 个直径为 5，孔深为 12 的光孔，精确加工深度为 10
沉 孔		表示 6 个直径为 7 的孔，沉孔的直径为 13，锥度为 90°
沉 孔		表示 4 个直径为 6 的孔，沉孔的直径为 10，深度为 3.5
倒 角		C2 表示 2×45° 的倒角 2×C2 表示轴两端有 2×45° 的倒角