












零件合理的工艺结构



零件常用工艺结构

类别	图例和说明	
	合理	不合理
铸造圆角		



类别	图例和说明	
	合理	不合理
拔模斜度		
壁厚	 	

类别	图例和说明	
	合理	不合理
退刀槽和越程槽		
倒角和倒圆		

类别	图例和说明	
	合理	不合理
钻孔		
键槽	