CAD 如何把实心字设置成空心字?

在添加文字时,实心字比较多,制图有时也会出现需要使用空心字的要求。如何画出空心字呢?操作如下:

(1)首先,我们打开 CAD 软件,输入文字,显示的是实心字。



2、在命令行中输入【TXTFILL】的命令,将系统变量的原始值【1】设置为 0 即可以完成空心字体的需求,但是到这一步,如果还是看不到空心字体效果,还要对图纸进行消隐操作,输入命令【HI】,这样就设置完成了。

