

练习题库五 劳动安全

判断题

1. 新入厂人员、分包单位进入必须通过项目部统一的安全教育和考试，领到工作服、胸卡后方可进入施工作业区域。（对）
2. 为了防止电、气焊作业中的灼伤事故，上衣不准扎在裤子里，裤脚不准塞在靴子里，手套要套在袖口外。（对）
3. 保护接地既适用于高压，也适用于低压。（对）
4. 遇到断开的高压线对人员造成伤亡时，应用干燥的长木棍将高压电线挑开，再进急救。（对）
5. 安全色的含义：红色：表示禁止、停止；蓝色：表示指令；绿色：表示提示；黄色：表示警告（对）
6. 安全标志分为四类：
禁止标志：不准或制止人们的某种行动
指令标志：必须遵守的意思
警告标志：使人们注意可能发生的危险
提示标志：示意目标的方向。（对）
7. 处理涂料时，只要可以清洗的涂料，可以不戴手套（错）
8. 高处作业的级别划分为四级：一级：2-5 米；二级：5 米以上-15 米；三级：15 米以上-30 米；特级高处作业：30 米以上。（对）
9. 离岗三个月以上六个月以下复工的工人，要重新进行岗位安全教育？（对）
10. 特种作业人员须经专业技术培训考试合格取得操作许可证者，或内部专业培训后方可上岗。（错）