

参考答案

1. 机器人的主要特性包括哪些？

机器人的主要特性包括：具备特定的机械结构、具备通用性、具备不同程度的智能、具备独立性。

2. 工业机器人的组成部分有哪些？

工业机器人大的组成部分主要有：机械系统、控制系统及感知系统。

3. 工业机器人的主要技术参数一般包括哪些？

工业机器人的主要技术参数一般包括：自由度、精度、重复定位精度、作业范围、承载能力及最大速度等。

4. 混凝土 3D 打印软件应包含哪些功能？

混凝土 3D 打印软件应包含以下两部分功能：3D 打印规划仿真；打印系统运动控制。