
安全隐患整改回执单

安全环保部：

根据××安环字[2022]××号安全隐患整改通知书要求，××班组迅速安排整改、消除隐患，现将问题整改落实情况回复如下。

1. 净化水管支架已更换。
2. 1#动力波循环泵旁堆放的备用管道已清理。

整改前(现场照片)整改后(现场照片)

复查验收人(签名)：××、××

被复查验收单位负责人(签名)：××

××车间

2022年××月××日

安全隐患整改复查意见书

××安环字[2022]××号

××车间：

根据××安环字[2018]××号安全隐患整改通知书要求，2022年××月××日，××、××职能部门相关人员对××整改情况进行了复查，现将复查意见反馈如下。

经现场复查，净化水管支架已更换，1#动力波循环泵旁堆放的备用管道已清理。复查人员(签名)：××、××

被复查单位负责人(签名)：××

注：此文书一式两份：一份由安全环保部备案，一份交给复查单位。

安全环保部

2022年××月××日

会议纪要

会议时间：2022年××月××日

会议地点：××车间会议室

会议议题：安排落实工厂安全生产大检查具体要求

参加人员：××、××、××、××、××

会议主持人：××

会议记录人：××

议定事项：

(1).....

(2).....

2022年××月××日

安全隐患整改回执单等